

Sicherheitshinweise für Schweißtische



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung: Der Schweißtisch dient als stabile und hitzebeständige Arbeitsfläche für Schweißarbeiten.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Der Schweißtisch darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Der Schweißtisch muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt aufgebaut/aufgestellt werden, bevor er verwendet wird.
- Halten Sie stets die maximalen Belastungsgrenzen ein!
- Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann das Risiko für Verletzungen erhöhen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Nutzen Sie den Schweißtisch nicht als Sitzgelegenheit oder Leiter und stehen Sie nicht darauf!
- Der Schweißtisch sollte nur in einer Umgebung eingesetzt werden, die alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- Bitte prüfen Sie den Schweißtisch vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie ihn nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand.
- Platzieren Sie den Schweißtisch auf einem festen, ebenen und stabilen Untergrund.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Produkt vorgenommen werden, sind verboten!
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung.
- Passen Sie auf, dass der Schweißtisch inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung des Schweißtisches und die Arbeit an diesem ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Schutzkleidung tragen:** Immer geeignete Schutzkleidung, wie Schweißhelm, hitzebeständige Handschuhe, Schutzbrille und feuerfeste Kleidung, tragen, um sich vor Funkenflug, Strahlung und Hitze zu schützen.
- **Sichere Umgebung schaffen:** Den Schweiß Tisch in einer gut belüfteten Umgebung verwenden, um Rauch und Dämpfe abzuführen. Sicherstellen, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden, um Brandgefahr zu minimieren.
- **Werkstücke sicher fixieren:** Die zu schweißenden Werkstücke ordnungsgemäß fixieren, um ein Verrutschen während des Schweißens zu verhindern.
- **Erdung überprüfen:** Vor dem Schweißen sicherstellen, dass der Schweiß Tisch und die Werkstücke korrekt geerdet sind, um elektrische Schläge und Fehlfunktionen des Schweißgeräts zu vermeiden.
- **Hitzebeständigkeit beachten:** Nur Materialien auf dem Tisch bearbeiten, die für hohe Temperaturen geeignet sind, um Beschädigungen des Schweiß tisches zu vermeiden.
- **Schweißspritzer kontrollieren:** Funkenfänger und gegebenenfalls Absaugvorrichtungen nutzen, um den Funkenflug und Schweißspritzer zu kontrollieren und die Umgebung vor möglichen Brandschäden zu schützen.
- **Regelmäßige Reinigung:** Den Schweiß Tisch regelmäßig von Schweißrückständen, Schlacken und Metallspänen befreien, um eine saubere Arbeitsfläche und die sichere Fixierung der Werkstücke zu gewährleisten.
- **Schweißgerät korrekt handhaben:** Die Schweißmaschine immer gemäß den Herstelleranweisungen bedienen und vor der Benutzung überprüfen, ob alle Kabel und Anschlüsse in einwandfreiem Zustand sind.
- **Tragfähigkeit beachten:** Verwenden Sie den Schweiß Tisch nur bis zur angegebenen maximalen Traglast.
- **Stabiler Stand:** Stellen Sie sicher, dass der Schweiß Tisch auf einer festen, ebenen und rutschfreien Fläche steht, um Kippgefahr zu vermeiden.
- **Überprüfung vor Gebrauch:** Überprüfen Sie den Schweiß Tisch vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er defekt ist.
- **Gleichmäßige Lastverteilung:** Platzieren Sie das Werkstück so, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- **Regelmäßige Pausen einlegen:** Längere Schweißarbeiten erfordern regelmäßige Pausen, um Übermüdung zu vermeiden und die Konzentration aufrechtzuerhalten.
- **Geeignete Feuerlöscheinrichtungen bereitstellen:** Im Arbeitsbereich immer einen geeigneten Feuerlöscher (z. B. CO₂- oder Pulverlöscher) griffbereit halten, um im Brandfall schnell reagieren zu können.
- **Sicherheitsabstand zu Personen:** Andere Personen sollten sich nicht im unmittelbaren Arbeitsbereich aufhalten, um sie vor Funkenflug und UV-Strahlung zu schützen.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.